

Общество с ограниченной ответственностью "Крк-эксперт"

(ООО "Крк-эксперт")

Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Крк-эксперт"

660005, г. Красноярск, ул. Маршала Малиновского, д. 20Г, стр. 3, тел. (391)204-06-25, 212-88-08

Сайт: www.krk-expert.ru, E-mail: krk-expert@mail.ru, аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ЛХ76

г. Красноярск

30.11.2022 г.

Акт № 1540-2022

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом: Тарнакиным В.И. в присутствии представителя специализированной
лифтовой организации, предъявившей лифт, и представителя владельца лифта, проведено периодическое
техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 с оформлением протокола испытаний
и измерений № 1540-2022 от 30.11.2022
Лифт установлен по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная 15А п.1

ТСН «Надежда», 660012, г.Красноярск, ул.Семафорная, 15а, тел. 8906-973-20-50

идентификационный номер лифта: рег №8522

1. Результат периодического технического освидетельствования лифта:

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых канатов с канатопроводящим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1	-	-

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Результаты относятся только к объекту лифт идентификационный номер рег №8522

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения до
1	Увеличен зазор между лицевыми поверхностями створок и обвязками дверного проема ДК (18мм), ДШ (4 ост. - 12 мм; 5 ост. 16 мм; 6 ост. - 14 мм; 7 ост. - 17 мм; 10 ост. - 13 мм; 11 ост. - 17 мм; 12 ост. - 28 мм; 13 ост. - 24 мм)	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.1.11	29.01.2023
2	Частично повреждена отделка машинного помещения.	ГОСТ Р 53780-2010, п. 4.3(г)	29.01.2023
3	Износ ручья КВШ (0,5 мм перепад канатов).	ГОСТ Р 53780-2010, п. 4.3(г)	29.01.2023
4	Потечи масла на РГЛ.	ГОСТ Р 53780-2010, п. 4.3(г)	29.01.2023
5	Отсутствует устройство, предусмотренное конструкцией лифта, для принудительного отпирания ДШ- 4, 5, 7, 8, 9 ост.	ГОСТ Р 53780-2010, п. 5.4.1.13.6	29.01.2023

Рекомендации

Рекомендуется продолжить использование лифта по назначению. Нарушения, указанные в таблице 2, устранить в рекомендованные сроки.

Специалист:



Тарнакин В.И.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Курбачев А.Н.
ФИО
**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
АНИСК ВЧ И.В.**

Представитель владельца лифта

подпись

ФИО

Результаты относятся только к объекту лифт идентификационный номер рег №8522

Общество с ограниченной ответственностью "Крк-эксперт"

(ООО "Крк-эксперт")

Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Крк-эксперт"

660005, г. Красноярск, ул. Маршала Малиновского, д. 20Г, стр. 3, тел. (391)204-06-25, 212-88-08

Сайт: www.krk-expert.ru, E-mail: krk-expert@mail.ru, аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ЛХ76

г. Красноярск

30.11.2022 г.

Акт № 1541-2022

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом: Тарнакиным В.И. в присутствии представителя специализированной
лифтовой организации, предъявившей лифт, и представителя владельца лифта, проведено периодическое
техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 с оформлением протокола испытаний
и измерений № 1541-2022 от 30.11.2022

Лифт установлен по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная 15А п.1

ТСН «Надежда», 660012, г.Красноярск, ул.Семафорная, 15а, тел. 8906-973-20-50

идентификационный номер лифта: рег №8523

1. Результат периодического технического освидетельствования лифта:

- Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
- Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
- Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
- Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
- Результаты испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
- Результаты испытания сцепления тяговых канатов с канатопроводящим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
- Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1	-	-

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Результаты относятся только к объекту лифт идентификационный номер рег №8523

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения до
1	Повреждено декоративное покрытие створок ДШ 1 ост.	ГОСТ Р 53780-2010, п. 4.3(г)	29.01.2023
2	Увеличен зазор между лицевыми поверхностями створок и обвязками дверного проса ДК (17мм), ДШ (1 ост. - 17 мм)	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.1.11	29.01.2023
3	Повреждено декоративное покрытие купе кабины.	ГОСТ Р 53780-2010, п. 4.3(г)	29.01.2023
4	Частично повреждена отделка машинного помещения (окрас пола).	ГОСТ Р 53780-2010, п. 4.3(г)	29.01.2023
5	Потечи масла на РГЛ.	ГОСТ Р 53780-2010, п. 4.3(г)	29.01.2023
6	Не соответствует расстояние от рабочей поверхности буфера противовеса до поверхности противовеса, контактирующей с буфером (50 мм)	ГОСТ Р 53780-2010, п. 4.3(г)	29.01.2023

Рекомендации

Рекомендуется продолжить использование лифта по назначению. Нарушения, указанные в таблице 2, устранить в рекомендованные сроки.

Специалист:



подпись

Тарнакин В.И.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Курбачев А.Н.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
АНИСК ВИЧ И.В.**

ФИО

Представитель владельца лифта

подпись

Результаты относятся только к объекту лифт идентификационный номер рег №8523